

DE

Sicherheitshinweis zu RR RockStar #264278

Nacharbeit erforderlich!

1. Bauteile

- 36** Clip Flächenstrebe
- 37** Clipaufnahme Flächenstrebe
- 49** Ruderhorn „Twin“
- 50** Aufnahme Kardanbolzen-Querruderverb.

müssen nachgeklebt werden, siehe Anleitung Abbildungen 27, 39, 40, 41.

- 2. Klebeflächen zwischen Baldachin und oberer Tragfläche vor dem Verkleben anrauen**, siehe Anleitung Abbildung 43.

EN

Safety note for RR RockStar #264278

Rework required!

1. Parts

- 36** Wing strut clip
- 37** Wing strut clip socket
- 49** „Twin“ control surface horn
- 50** Aileron link rod barrel support

need additional glue, see building instructions figures 27, 39, 40, 41.

- 2. Sand the gluing surfaces of the cabane assembly and the top wing before gluing**, see building instructions figure 43.

FR

Info de sécurité pour le RockStar RR #264278

Modifications à apporter!

1. Les pièces

- 36** Clip de fixation du hauban
- 37** Support clip fixation hauban
- 49** Guignol „Twin“
- 50** Support cardan - liaison ailerons

ne sont pas suffisamment bien collés. Y rajouter de la colle. Voir notice illustrations 27, 39, 40, 41.

- 2. Limer légèrement les surfaces à coller entre la cabane et l'aile supérieure avant de les coller.** Voir notice illustration 43.

